

iConnect 2Way

Fehlermeldung „Komm. Modul falsche Programmierung“ wird angezeigt

Der Übertragungsweg bei mindestens einer Aufschaltung wurde über den RemoteProgrammer auf **PSTN** eingestellt obwohl die Anlage kein PSTN Wählgerät hat. Dies ist ein Bug in der RemoteProgrammer Software.

Bitte stellen Sie alle Übertragungswege auf **GSM** bzw **LAN** um.

Eindeutige ID: #1062

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:33