

iConnect 2Way

Im Remote Programmer steht bei der GSM Variante der 2-Way PSTN als Übertragungsweg zur Verfügung.

Dies ist ein Fehler in der Software, PSTN kann hier ausgewählt werden und wird auch zur Anlage übertragen. Dies resultiert in der Meldung „Komm. Modul falsche Programmierung“. Alle Kommunikationswege müssen auf GSM eingestellt werden.

Eindeutige ID: #1069

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:38