

iConnect 1Way und Commcompact

Commcompact Zentrale zeigt eine Sabo des Zentralen Gehäuse an obwohl dieses geschlossen ist

Prüfen Sie ob der Wandabrißkontakt einwandfrei betätigt wird, dies geschieht durch den Kopf der Schraube welche die Zentrale an der Wand hält. Quittieren Sie anschließend die Störung durch eingabe ihres Errichtercodes.

Eindeutige ID: #1078

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:54