

iConnect 2Way

Im Display der Anlage steht "XML FEHLER"

Dies deutet auf ein Problem mit der Cloud Verbindung hin. Prüfen Sie ob alle Cloud relevanten Einstellungen korrekt sind. Prüfen Sie ebenfalls den APN Code falls die Anlage über GPRS verbunden ist. Bei Anlagen die über LAN verbunden sind, prüfen Sie die Netzwerkverbindung sowie die Internetverbindung am Installationsort.

Eindeutige ID: #1067

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:37