

iConnect 2Way

Ein Melder lässt sich nicht einlernen / Wie löscht man einen iConnect-2Way-Melder?

Die folgenden Punkte in **EXAKT** dieser Reihenfolge durchführen:

- Zuerst Melder aus Zentralen-Programmierung löschen (Dieselbe Vorgehensweise wie bei dem System „iConnect One-Way“)
- Batterie aus dem Melder entfernen
- Sabotageschalter drücken und **halten**, Batterie wieder einsetzen (bei Meldern mit 2 Batterien reicht es eine Batterie einzusetzen)
- Sabotageschalter loslassen und erneut **kurz** drücken
- Wenn nach dem Loslassen die LED aufleuchtet und unmittelbar danach wieder erlischt, ist der Vorgang abgeschlossen

Eindeutige ID: #1060

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:50