

## Der Kameramelder erzeugt keinen Schnappschuß

Häufig liegt dies daran das der Melder zu nah an der Zentrale platziert wurde (z.B. bei einem Testaufbau auf dem Schreibtisch). Eine weitere mögliche Fehlerquelle ist die folgende: Der Melder wurde eingelernt und an seinen vorgesehenen Montageort montiert ohne eine abschließende Sabotage auszulösen. Durch die Sabotagemeldung merkt die Zentrale das der Melder seine Position verändert hat und passt die Sendeleistung entsprechend an.

Eindeutige ID: #1054

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:27