

iConnect 2Way

iConnect 2Way PSTN lässt sich nicht auf PSTN Anwahl konfigurieren

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Hackentaste drücken und gültigen Errichtercode eingeben
2. Folgendes Menü öffnen: 9->7->5
3. Nach erfolgtem Suchvorgang die Frage "Speichern" mit druck auf Hacken bestätigen
4. Neustart wird durchgeführt
5. Nun kann die PSTN Schnittstelle genutzt werden.

Eindeutige ID: #1066

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2019-09-04 15:36